Mängelbeschreibung der ersten geprüften Turnhallen.

Martin-Behaim-Gymnasium: Auszug aus dem Prüfprotokoll 003

Allgemein ist die Halle sowie die Sanitäreinrichtung in einem sehr schlechten Zustand. Ein Prallschutz an den Stirnwänden ist nicht vorhanden.

Beispiele:



Abgeplatzte Fliesen



Putzschäden durch Wasser



Sanitäreinrichtung



Kein Prallschutz

Fest montierte Turngeräte wie Sprossenwand oder Kletterleiter können teilweise nicht mehr benutzt werden, da zum Beispiel die Kletterleiter nur noch mit einer Schraube an den oberen Wandkonsolen befestigt ist. Bei den Sprossenwänden stehen scharfkantige Schrauben hervor. Taue und Ringeinrichtung entsprechen nicht mehr den Vorschriften.



Kletterleiter mit einer Schraube befestigt.



Kletterleiter ohne Schrauben.

Martin-Behaim-Gymnasium:



Halterung der Sprossenwand steckt lose im Mauerwerk.

Mobile Turngeräte wie Kasten, Matten oder Barren weisen erhebliche Mängel auf und sollten erneuert werden.



Polsterung vom Kasten zerrissen.



Kasten



Bodenturnmatte



Barren mit Wasserschäden am Holm.

Dr.-Theo-Schöller-Schule: Auszug aus dem Prüfprotokoll 004
Halle 1
Allgemein ist die Halle und die Sanitäreinrichtung in einem schlechten Zustand.
Auch hier fehlt der Prallschutz.


Sanitäreinrichtung


Kein Prallschutz

Fest montierte Turngeräte sollten dringend repariert werden. An den Toren wurde eine Kippsicherung von einer externen Firma angebracht. Diese hat allerdings keinerlei Funktion, weil die Feststellschrauben fehlen. Das System hat sich nicht bewährt, weil die Feststellschrauben nicht gegen Verlust gesichert sind.



Kippsicherung


ohne Funktion

Mobile Turngeräte sind auch hier sehr veraltet und müssen größtenteils repariert oder ersetzt werden.


An den Rollen des Bocks fehlen die Abdeckungen


Die Polsterung der Kästen ist aufgerissen.

Dr.-Theo-Schöller-Schule: Auszug aus dem Prüfprotokoll 004

Halle 2

Die Halle musste im Zuge des IZBB-Baus (Aufstockung) erneuert werden. Eine Überprüfung mobiler Geräte konnte nicht durchgeführt werden, da keine vorhanden sind. Nachdem keine finanziellen Mittel im Haushalt zur Verfügung standen bzw. stehen, wird der Schule vorübergehend mit zur Zeit nicht benötigten Sportgeräten anderer Schulen ausgeholfen.





Holzgartenschule: Auszug aus dem Prüfprotokoll 014

Halle 2

Allgemein In den Wasch- und Duschräumen sind die Umkleidebänke nicht gegen Umfallen gesichert, Kleiderhaken sind nicht abgerundet und nicht vor direkten Zugriff geschützt (fehlende Blenden, Bild 2), Armaturen weisen Beschädigungen auf, im Erste-Hilfe-Raum fehlt ein Telefonanschluss, ein Duschraum wurde als Fahrradabstellraum umfunktioniert (Bild 1).



Bild 1



Bild 2

In der Turnhalle befindet sich eine Glasbauwand. Vereinzelt sind die Glasbausteine so stark beschädigt, so dass bei starken Ballwürfen diese weiter zerbrechen und Glasteile herab stürzen und somit schwerste Verletzungen herbeiführen können. Des Weiteren sind große Risse in der Glasbauwand.






Ein Prallschutz an den Stirnwänden fehlt auch in dieser Halle.

Die Mehrzahl der Turngeräte, sowohl fest montiert als auch mobil, sind nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren und müssten zeitnah ersetzt werden.


