

Schadensbeschreibung

[10] Wand Widerlager, bereichsweise, Schmutzablagerung, an beiden Widerlagerwänden befinden sich großflächige Schmutzfahnen, vermutlich entstanden die Ablagerungen vor dem Einbau der Thorma-Joint Fahrbahnübergänge infolge undichter ÜKO_2 s

S=0, V=0, D=1

[25] Wand Widerlager, Beton, gesamtes Bauteil, durchfeuchtet mit Ausblühungen / Aussinterungen, Widerlager vorn, Rechts und Links Wasserfahnen erkennbar. Wasserzufluss nicht gestoppt.

S=0, V=0, D=2



WIDERLAGERWAND VORN

[26] Auflagerbank Widerlager, Beton, teilweise, gerissen, Widerlager vorn, links

S=0, V=0, D=2



AUFLAGERBANK GERISSEN

[20] Flügel Widerlager, Beton, eine Stelle, Prüfung behindert durch Bewuchs, Widerlager vorn, Seitenfläche rechts

S=0, V=0, D=2

[24] Flügel Widerlager, Beton, eine Stelle, Kiesnest / Grobkornstelle, Flügelwand vorn, oben links, siehe Skizze

S=0, V=0, D=1

[14] Pfeiler / Stütze, großflächig, Graffiti, Schmierereien an den drei westlichen Pfeilern

S=0, V=0, D=0

[29] Pfeiler / Stütze als Vollquerschnitt, Beton, eine Stelle, Treibgutansammlung, 1-ter Pfeiler/Stütze, oberstrom, links

S=0, V=1, D=1



TREIBGUT VOR PFEILER 1

Lager

[8] Rollenlager ohne besondere Kippvorrichtung, größtenteils, angerostet, siehe gesonderte Lagerprotokolle.

S=1, V=0, D=2



LAGERROLLE KORRODIERT