

Bewertung

Standsicherheit (max S = 3)

Die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks ist beeinträchtigt.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:

- Beschilderung der StVO-Tragfähigkeit
- Vollplatte der Plattenbrücke

Verkehrssicherheit (max V = 2)

Die Verkehrssicherheit ist geringfügig beeinträchtigt, aber noch gegeben.

Schadensbeseitigung oder Warnhinweis erforderlich.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:

- Besichtigungs- / Wartungsgang

Dauerhaftigkeit (max D = 3)

Die Dauerhaftigkeit des Bauteils ist beeinträchtigt, der Schaden führt mittelfristig zur Beeinträchtigung der Dauerhaftigkeit des Bauwerks.

Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Wegen Schäden an folgenden Bauteilen:

- Beschilderung der StVO-Tragfähigkeit
- Rolle des Rollenlagers
- Vollplatte der Plattenbrücke

Empfehlungen

Art der Leistung	Tragfähigkeitsbeschilderung aufstellen / verändern	
Menge	--	Geschätzte Kosten --
Dringlichkeit	umgehend	
Projektbezeichnung	Tragfähigkeitsbegrenzung	
Bemerkung	Umgehende Begrenzung der Tonnage auf 12 t vornehmen.	

Art der Leistung	Sondergutachten erforderlich	
Menge	--	Geschätzte Kosten --
Dringlichkeit	kurzfristig	
Projektbezeichnung	Sondergutachten	
Bemerkung	Der Zustand der Lager und des Überbaus sollten Anlass für eine Sonderuntersuchung des Bauwerks sein. Hierzu sind genauere Abstimmung notwendig.	

Zustandsnote: 3,5

Prüfungstext