

Beispiele von sanierungsbedürftigen Bauwerken aus der Anlage 2

Hallertorbrücke (BW.-Nr. 1.014)


Bei der Hallertorbrücke musste in einer Kammer die Fahrbahndecke Hilfsunterstützt werden und im Kanzelbereich flussaufwärts besteht akute Einsturzgefahr, weshalb dieser Bereich kurzfristig abgesperrt werden musste.

Ein Instandsetzungskonzept wird derzeit erarbeitet.

Die Instandsetzungskosten sind noch nicht bekannt.



Ansicht Hallertorbrücke



**Riss in der
Deckenplatte !**

Hilfsunterstützung im Bereich eines durchgehenden Risses in der Deckenplatte



Einsturzgefahr der Decke im Kanzelbereich



Starke Chloridschäden im Bereich der Querschotte