

## Beispiele von sanierungsbedürftigen Bauwerken aus der Anlage 2


### Lederersteg (BW.-Nr. 1.004)

Die Knotenbleche des Lederersteges im Flussbereich sind so stark korrodiert, dass eine Befahrung mit einem Untersichtsgerät nicht mehr möglich ist. Trotzdem wird durch alternative Prüfmethode versucht den Verkehr so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Aber auch hier ist das Ende der Nutzungsdauer absehbar. Bis zur Instandsetzung wurde der Prüfrhythmus verkürzt.

Die Instandsetzungskosten wurde noch nicht ermittelt, nachdem aus wirtschaftlichen Gründen ein Neubau der Flussbrücke sinnvoller wäre.



Ansicht Lederersteg



**zu hohe  
Nietspannung**

**Starker Lochfraß an den Querschotten**