




Kraftshof Kirchenvorplatz



1. Entwässerung Mittelrinne 1-zeilige Läuferreihe



2. Entwässerung Mittelrinne durchlaufende Fuge



3. Verzahnung: Granitgroßsteinpflaster nicht gesägt und Granitgroßsteinpflaster gesägt, gestockt

