REGIERUNG VON MITTELFRANKEN

Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz

Regierung von Mittelfranken • Postfach 6 06 • 91511 Ansbach

Herrn Branddirektor
Volker Skrok
Feuerwehr Nürnberg
Regenstr. 4
90451 Nürnberg

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen (Bitte bei Antwort angeben) Ihre Ansprechpartnerin/Ihr Ansprechpartner	E-Mail: guenter.nachtsheim@reg-mfr.bayern.de Telefon / Fax 0981 53-	Erreichbarkeit Promenade 27	Datum
FW/1-21 Fax vom 31.05.2007	10.2 Herr Nachtsheim	1354 / 1765	Zi. Nr. F 350	23.08.2007

Neubau Feuerwache 1, Nürnberg, Reutersbrunnenstr. 24

Sehr geehrter Herr Skrok,

nach verschiedenen Besprechungen und Besichtigungen in der Wache 1 der Berufsfeuerwehr Nürnberg, Reutersbrunnenstr. 24, halte ich es für erforderlich, Sie auf dort vorgefundene aus hiesiger Sicht untragbare Mängel und Missstände bezüglich der Gesundheit der diensttuenden Mitarbeiter, einer maroden Bausubstanz und teils untragbaren, den Unfallverhütungsvorschriften gravierend widersprechenden Unterstellmöglichkeiten für u. a. vom Land Bayern geförderten bzw. zur Verfügung gestellten Einsatzfahrzeuge hinzuweisen.

Im Einzelnen ist auszuführen, dass geltende Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere bezüglich der Abmessungen für Stellplätze, fehlende Umläufe, zu klein dimensionierte Ausfahrttore (Alarmausfahrten!) missachtet und auch durch Notmaßnahmen oder Sicherheitsanalysen nicht entschärft werden können. Massive Schimmelbildungen und die damit verbundene Nutzungssperre im Kellergeschoss führen zu weiteren erheblichen Nachteilen. Auf die Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung wird verwiesen.

Die vorhandene Bausubstanz ist gekennzeichnet durch Einsturzgefahren im Hauptgebäude und den Remisen, auch das Werkstattgebäude mit Schlosserei und Schreinerei ist im schlechten baulichen Zustand. Da wesentliche Gebäude unter Denkmalschutz stehen, erscheint eine Sanierung mit weiterer Nutzung als Feuerwache utopisch. Bauphysikalische Mängel im Kellerbereich sind selbst für den Laien offensichtlich. Die Remisen aus dem Jahr 1938 waren ursprünglich als Behelfsbauten geplant und sind abbruchreif. Ohne massive Sicherungsmaßnahmen und einschränkende organisatorische Maßnahmen, wie z. B. Nutzungsbeschränkungen, wäre bereits in der zurückliegenden Zeit mit gravierenden Folgen zu rechnen gewesen.

...

Briefanschrift
Postfach 6 06, 91511 Ansbach

Frachtanschrift
Promenade 27, 91522 Ansbach

Dienstgebäude
Promenade 27
Weitere Gebäudeteile
F Flügelbau
Th Thörmerhaus

Weitere Dienstgebäude
Rettistraße 54 - 56

Telefon 0981 53-0
Telefax 0981 53-1206 und 53-1456
E-Mail poststelle@reg-mfr.bayern.de
Internet
http://www.regierung.mittelfranken.bayern.de

Öffentliche Verkehrsmittel
Bushaltestellen Schlossplatz oder Bahnhof der Stadt- und Regionallinien

Eine Folge der beschriebenen Maßnahmen ist, dass vom Land Bayern finanziell geförderte Fahrzeuge im Freien abgestellt werden müssen bzw. nur notdürftig untergebracht sind. Eine ordnungsgemäße Unterbringung gemäß den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften ist jedoch eine verbindliche Zuschussvoraussetzung.

Abschließend ist festzustellen, dass nach hiesiger fachlicher Auffassung auf der Feuerwache 1 ein ordnungsgemäßer Dienstbetrieb derzeit nur bedingt durchgeführt werden kann und die Einsatzbereitschaft der dort stationierten feuerwehrtechnischen Gerätschaften im notwendigen Maße nicht mehr gewährleistet ist.

Ein unverzüglicher Neubau der Feuerwache 1 wird dringend angeraten.

Mit freundlichen Grüßen

Nachtsheim
Techn. Oberamtsrat
Fachberater für Brand-
und Katastrophenschutz