



Bild 5847 – Ausbruch über Pfeiler Achse 1 rechts




Bild 5921 – Horizontaler Riss durch das Widerlager