



Bild 5971 – Ausbruch mit freiliegender, korrodierter Tragbewehrung im Feld links