



genauer Standort für Ersatzpflanzungen auf der Nordseite werden nach Suchschlitzen (110KV-Leitungen) festgelegt

Ausführung, wenn Sanierung der Parkstandsflächen erforderlich ist

Bestand Plattenbelag im Kronendraufbereich erhalten. Rücksprache mit SÜR/1-G erforderlich

Randstein ausklinken

Baumpflanzung hängt vom Ergebnis der Suchschlitze ab

## Zeichenerklärung:

- Planung**
- Hochbord
  - Hochbord abgesenkt
  - VAG Warthalle
  - Parkstandsflächen
  - Pflaster fugenoffen
  - Gehwegflächen
  - Pflaster fugenoffen
  - Ersatzpflanzung, wenn Altbaum entfernt wurde
  - gepl. Baum
  - Sitzbank
- Bestandsaufnahme**
- Fahrbahnfläche
  - Gehwegfläche
  - Überfahrt - Gehweg
  - Parkstandsfläche
  - Bordsteinradweg
  - Grünfläche
  - Motorradstellplatz
  - Fahrradstellplatz
  - Baumscheibe bleibt erhalten
  - Rückbau Baumscheibe bei Neupflanzung Baum

ÄNDERUNGEN		
DATUM	BEARB.	OBJEKT
10.05.16	Wenzel	Schraffur
18.07.16	Wenzel	BLS
04.07.17	Wenzel	Radweg und BLS
30.01.18	Wenzel	Radsänder versetzt
03.04.18	Wenzel	Markierungspfeile
21.01.19	Wenzel	Bestand angepasst
13.08.19	Reiser M.	Querschnitt
15.05.20	Wenzel	Anpassung Gehweg

### VERKEHRSPLANUNGSAMT STRASSENPLANUNG

NÜRNBERG

NÜRNBERG, AM 04.05.2015

**gez. Jülich**  
AMTSLEITER

ABTEILUNGSLEITUNG	gez. Wunder	NÜRNBERG, AM 04.05.2015	
BEARBEITUNG	Dufek (4933)	<b>gez. Jülich</b> AMTSLEITER	
	Wenzel (4937)		
<b>ÄNDERUNGEN</b>		<b>Lageplan</b>	
DATUM	BEARBEITUNG	OBJEKT	M = 1 : 500   2.2161.2.1
22.06.15	Wenzel	Instruktionserg.	<b>Beckschlagergasse</b> Innere-Cramer-Klett-Straße mit Gegenverkehr
10.07.15	Wenzel	Wunsch CSU	
08.09.15	Wenzel	Verschiedenes	
06.10.15	Wenzel	Baumstandorte	
13.10.15	Wenzel	Baumscheiben	
16.10.15	Wenzel	Markierung	
30.10.15	Wenzel	Gehwege zwischen Baumscheiben entfernt	

Äußere Laufer G., Beckschlagergasse 001 v500\_SB\_B.PLT vom 15.05.20