

- Anmerkungen**
- Substruktion und Einfassungsmauer 1926 / 1928, Stufen, Geländer und Mauerüberfangung 1988 / 1991.
 - Wohl Klinkervorsatzschale von 1967 vor Bestandswand von 1926 / 1928, beim Anbau des Vordaches errichtet.
 - Einfassung der Zufahrt 2003 / 2005 mit Spolien der Einfassungsmauer von 1926 / 1928.
 - Verzeichnete Treppe von 1926 / 1928 nicht mehr vorhanden, Einfassungsmauer unterbrochen.
 - 1926 / 1928 angepflanzte Laubbaumreihe als Wind- und Sonnenschutz.
 - Ehem. Standort der Alholfreien Gaststätte (1926 / 1928).
 - Tür 1988 / 1991 eingebrochen.
 - Originale Zugangstür in der Südostwand 1961 zugemauert und Zugang in der Ostwand als Ersatz eingebrochen.
 - Südwestfassaden der Kopfbauten (ehem. fensterlos) 1961 / 1965 in schmalen Fenstern geöffnet, große Kassenfenster von 1926 / 1928 an der Südwest- und Nordostfassade gleichzeitig verkleinert bzw. völlig abgemauert.

Farbe	Bauphase
Yellow	1926 / 1928
Purple	1961 / 1965
Blue	1966 / 1986
Red	1987 / 1991
Green	2003 / 2005
Light Blue	2005 / 2022
Blue/Yellow	Mischbestand

Weitere Markierungen

F	Historisches Fenster mit Bauphase gemäß Farbcode
T	Historische Tür mit Bauphase gemäß Farbcode
1	Anmerkung

Bearbeiter des Baualtersplans: Sebastian Gulden
 Gezeichnet: 31. Mai 2022, geändert: 2. Juni 2022



Karl-Steigelmann-Straße 5
 Max-Morlock-Platz 1
 90471 Nürnberg

Baualtersplan


Plan: Ebene 0
 1500:1 in DIN A 3

geprüft:

gezeichnet:FS

Version: 1.1 190907

Alle Rechte an diesem Plan liegen bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH



Farbe	Bauphase
Yellow	1926 / 1928
Purple	1961 / 1965
Blue	1987 / 1991
Red	2003 / 2005
Green	2005 / 2022
Blue/Yellow	Mischbestand

Weitere Markierungen	
F	Historisches Fenster mit Bauphase gemäß Farbcode
T	Historische Tür mit Bauphase gemäß Farbcode
1	Anmerkung

Bearbeiter des Baualtersplans: Sebastian Gulden
Gezeichnet: 31. Mai 2022



Baualtersplan

geprüft: FS

gezeichnet: FS

Gesamt Ebene 2

Version: 1.1 190907

Karl-Steigelmann-Straße 5
Max-Morlock-Platz 1
90471 Nürnberg

Alle Rechte an diesem Plan liegen bei
der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH

- Anmerkungen**
- Substruktion und Einfassungsmauer 1926 / 1928, Stufen, Geländer und Mauerüberfangung 1988 / 1991.
 - Fassadenbereich von 1926 / 1928 bei Umbau 2003 / 2005 bis auf Pfeiler durchgebrochen.
 - Im oberen Teil des Fassadenabschnittes Erhöhung von 2003 / 2005.

