
POLIZEIPRÄSIDIUM MITTELFRANKEN

Sachgebiet Verkehr

Verkehrssicherheitsmanagement

5014 – 1730

Nürnberg, 12.01.17



Stadt Nürnberg

Verkehrsplanungsamt

z. Hd. Herrn Frank Jülich

Beilage zum AgV

Schulwegsicherheit vor der Ludwig-Uhland-Schule

Sehr geehrter Herr Jülich,

zur Schulwegsicherheit vor der Ludwig-Uhland-Schule darf ich Ihnen nachfolgend unsere Auffassung mitteilen.

Momentaner Sachstand – Situation bei Schulbeginn

Die Kreuzung Grolandstr. / Uhlandstr. wird **zu Schulbeginn** von Schülerlotsen der Uhlandschule betreut.

Die Schülerlotsen sind von unserem Verkehrserzieher entsprechend eingewiesen. Bei den Eingangsklassen wurden von Ihm ebenfalls Unterrichte über das korrekte Verhalten an der Örtlichkeit durchgeführt.

Nach Auskunft unseres zuständigen Verkehrserziehers kommt es während der morgendlichen Betreuungszeiten zu keinerlei Problemen bzw. Gefährdungssituationen. Die Schülerlotsen „haben die Situation im Griff".

Situation zu Schulende

Zu Schulende wird die Örtlichkeit **nicht** von Schülerlotsen betreut.

Die Schüler überqueren die Grolandstraße hier nicht so geballt wie zu Schulbeginn. Für Kraftfahrzeuge ist die Kreuzung sehr übersichtlich und auch hier kommt es augenscheinlich zu keinen Gefährdungssituationen.

Verbesserungsmöglichkeiten

Die Tempo-10-Regelung könnte durch Bodenmarkierungen jeweils direkt vor der Kreuzung verdeutlicht werden.

Die Pfosten, die unmittelbar an die Fußgängerfurten angrenzen, sollten im oberen Bereich mit weiß-roter Markierung versehen werden. So wird die Kenntlichkeit der Fußgängerfurten für Autofahrer als auch die Nutzer optimiert (siehe Foto).

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Rüdiger Anselstetter

Erster Polizeihauptkommissar

