1. Bestand: Luftbild



1. Bestand: Situation vor Ort












5. Sicherung Fluchttreppe

Unterlaufschutz und Aufstiegsvermeidung an den Treppenstützen.
Bestandsfotos:







5. Sicherung Fluchttreppe

Unterlaufschutz und **Aufstiegsvermeidung an den Treppenstützen:**

- durch Füllung der Pfosten mit Webgitter aus Stahldraht 3mm, Maschenweite 20*20 mm
- Gestaltung wie Geländerfüllung Austritt Seminar und Forumstreppe





