


Variante 1: Asphaltierung des Radweges mit Pflasterung im Bereich der Bäume

M= 1:10

Im freiem Bereich
Aufbau mit
bituminöser Deckschicht



Abstumpfung herstellen (Körnung 1/3)

3 cm Asphaltbeton AC 8 D S,
mit Bitumen 25/55-55 A

Schichtverbund herstellen (C60BP1-S)
Dosierung gem. ZTV-Asphalt Tab.7

11 cm Asphalttragschicht: AC 32 T N,
einlagig, mit Bitumen 70/100

15 cm Schottertragschicht 0/32

15 cm Frostschutzschicht (gebr. Korn) 0/45

Nürnberg

Radweg entlang der Hallerwiese



Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Betrieb und Unterhalt
Fachkoordination Straße (SÖR/2-FK/S)


IA. gez. Kaul
(14392)

bearbeitet: Englisch (5636) 24.02.10 CARD/1
Projekt: S_Regelzeichnungen Datei: Hallerwiese.PLT

Variante 1: Asphaltierung des Radweges mit Pflasterung im Bereich der Bäume

M= 1:10

Im Bereich der Bäume Aufbau mit fugendurchlässigem Plattenbelag



8 cm Betonrauplatten 30/30 cm
mit Abstandshalter

4 cm Bettungs- / u. Fugenmaterial
Edelsplitt 2/5

12 cm Schottertragschicht 2/32

12 cm Frostschutzschicht (gebr. Korn) 2/32

Nürnberg

Radweg entlang der Hallerwiese



Servicebetrieb Öffentlicher Raum
Betrieb und Unterhalt
Fachkoordination Straße (SÖR/2-FK/S)

I.A. gez. Kaul
(14392)

bearbeitet: Englisch (5636) 24.02.10 CARD/1

Projekt: S...Regelzeichnungen Datei: Hallerwiese.PLT

LAGEPLANSKIZZE für Variante 1:

Asphaltierung mit
"fugendurchlässigen"
Betropfpflaster im
Bereich der Bäume

Hallenwiese

Ende bestehende
Asphaltfläche

Einfassung
Rinne 1-reilig
n. 500mm

FPI

Asphaltd-
fertigung
neu

fugendurch-
lässiges Betropfpflaster

Info-Druck vom Geodaten-Service am 1:
Darstellung kann vom aktuellen Zustand abweichen
Topographie kann vom aktuellen Zustand abweichen
Verneinung des Kopierschutzes ist die digitale
eigene Bedienung kann vom aktuellen Zustand abweichen
Zur Mäkelnahme und EDV

Bauhof 5
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 231-7300

Info-Druck vom Geodaten-Service am 12.08.2008 im Maßstab 1:500
Darstellung kann vom aktuellen Zustand abweichen
Topographie kann vom aktuellen Zustand abweichen
Verneinung des Kopierschutzes ist die digitale
eigene Bedienung kann vom aktuellen Zustand abweichen
Zur Mäkelnahme und EDV

Bauhof 5
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 231-7300

Bauhof 5
90402 Nürnberg
Tel.: 0911 231-7300