

Prüfbericht 2007 H

nach DIN 1076

Bauwerksname **Brücke Rennmühlstraße über die Rednitz**
Teilbauwerksname **Brücke Rennmühlstraße über die Rednitz**
Kreis **Stadt Nürnberg**
Ort **Nürnberg - Katzwang**
Bauwerksrichtung **von Ost nach West**

Bauwerksart **Plattenbrücke**
Baujahr **1957**

Straßen im Bauwerksbereich

Straße	Von Abschn.- nullpunkt	Nach Abschn.- nullpunkt	Netzn.- abschnitt	Station Anfang	Station Mitte	Station Ende	Betriebs-KM Mitte	Lage	Baulast	Amt	AM/ SM	UI	OD
S 0				0	0	0		oben	Gemeind	00	Gemeind	O	



Prüfrichtung **Von Ost nach West**
Prüfer **Anke**
Prüfung vom **13.12.2007** bis . .

Zustandsnote: 3,5