Schadensbeschreibung

[33] Handlauf des Füllstabgeländers ohne Seil, Stahl / Metall, eine Stelle, nicht in der Flucht, 9-tes Bauteil, links
S=0, V=1, D=0



GELÄNDERVERSATZ

Ausstattungen

[23] Ablauf, Stahl / Metall, eine Stelle, angerostet, 5-tes Feld, rechts
S=1, V=0, D=1

VERROSTETER ABLAUF

[7] Rohr der Fallleitung, alle, angerostet, Anzahl: 4 Stück,
S=0, V=0, D=1

KORRODIERTER ENTWÄSSERUNGSABLAUF

[36] Mast der Beleuchtung, in/an der Tragkonstr. befestigt, Stahl / Metall, häufig, angerostet
S=0, V=0, D=1

LICHTMAST KORRODIERT

[28] Besichtigungs- / Wartungsgang, vollständig, fehlt, Böschungstreppen an den WL vorn und hinten fehlen.
S=0, V=2, D=0

Beläge

[1] Fahrbahnbelag, mehrfach, gerissen, kleinere, z.T. netzartige Risse im gesamten Fahrbahnbereich, meist bereits vergossen
S=0, V=0, D=1



RISSE IM FAHRBAHNBELAG