Schallquellen: Frankenschnellweg, Abschnitt Süd

FSW mit Rampen, Nopitschstraße, Heisterstraße

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immissionsort | Immissionsgrenzwert | | Beurteilungspegel | | Beurteilungspegel | | Pegelminderung | |
| | Lärmsanierung | | **ohne LSW** | | **mit LSW** | | | |
| | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht | Tag | Nacht |
| | | | | | | | | |
| Spießstr. 6 OG3 Süd | 70,0 | 60,0 | 57,9 | 53,1 | 55,5 | 50,3 | 2,4 | 2,8 |
| Spießstr. 6 OG3 Nord | 70,0 | 60,0 | 57,0 | 51,5 | 56,3 | 50,6 | 0,7 | 0,9 |
| | | | | | | | | |
| Dianastr. 38 EG | 70,0 | 60,0 | 70,7 | 65,9 | 57,8 | 53,0 | 12,9 | 12,9 |
| Dianastr. 38 OG1 | 70,0 | 60,0 | 71,5 | 66,7 | 62,9 | 58,1 | 8,6 | 8,6 |
| Dianastr. 38 OG2 | 70,0 | 60,0 | 71,8 | 67,1 | 70,5 | 66,1 | 1,3 | 1,0 |
| Dianastr. 38 OG3 | 70,0 | 60,0 | 71,9 | 67,2 | 71,2 | 66,6 | 0,7 | 0,6 |
| | | | | | | | | |
| Heisterstr. 36 EG | 70,0 | 60,0 | 68,7 | 63,1 | 65,7 | 58,0 | 3,0 | 5,1 |
| Heisterstr. 36 OG1 | 70,0 | 60,0 | 69,8 | 64,5 | 66,4 | 59,1 | 3,4 | 5,4 |
| Heisterstr. 36 OG2 | 70,0 | 60,0 | 70,5 | 65,4 | 67,1 | 60,6 | 3,4 | 4,8 |
| | | | | | | | | |
| Heisterstr. 3 EG | 70,0 | 60,0 | 62,8 | 58,2 | 56,6 | 51,8 | 6,2 | 6,4 |
| Heisterstr. 3 OG1 | 70,0 | 60,0 | 69,4 | 64,8 | 62,1 | 57,4 | 7,3 | 7,4 |
| Heisterstr. 3 OG2 | 70,0 | 60,0 | 72,5 | 67,8 | 68,9 | 64,4 | 3,6 | 3,4 |
| Heisterstr. 3 OG3 | 70,0 | 60,0 | 72,5 | 67,9 | 71,8 | 67,2 | 0,7 | 0,7 |
| Heisterstr. 3 OG4 | 70,0 | 60,0 | 72,5 | 67,9 | 72,5 | 67,9 | 0,0 | 0,0 |
| Heisterstr. 3 OG5 | 70,0 | 60,0 | 72,4 | 67,8 | 72,4 | 67,8 | 0,0 | 0,0 |
| Heisterstr. 3 OG6 | 70,0 | 60,0 | 72,3 | 67,7 | 72,3 | 67,7 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | |