

Altdeponie Buchenbühl

Hauptbelastungspegel am nordwestlichen Deponierand

Parameter	Arsen*	Einheit
<u>Mittlerer Burgsandstein</u>		
B6	14.000	µg/l
B3	4.600	µg/l
GWM3	1.200	µg/l

Überblick weiterer Abstrompegel

Parameter	Arsen*	Einheit
<u>Mittlerer Burgsandstein</u>		
P1	17	µg/l
P2	120	µg/l
P6	9	µg/l
P8	7	µg/l
B4	1	µg/l
Paulusstein	110	µg/l
K4	12	µg/l
<u>Oberer Burgsandstein / Schichtwasser</u>		
GWM1	3	µg/l
P7	4	µg/l
P15	5	µg/l
<u>Gartenbrunnen</u>		
G1	41	µg/l
G2	1	µg/l
G3	1,6	µg/l
G4	1	µg/l
G5	<1	µg/l
G6	1,8	µg/l
G7	<1	µg/l
G8	15	µg/l
G9	24	µg/l
G10	65	µg/l
G11	16	µg/l
G12	<1	µg/l
G13	2,3	µg/l
G14	5,1	µg/l
G15	54	µg/l
G16	1,6	µg/l
<u>Pegel Flughafen (mittlerer Burgsandstein)</u>		
BII	2	µg/l
BIII	<1	µg/l
BIV	2	µg/l
GWB32	<1	µg/l

* LfW-Merkblatt 3.8/1, Arsen: Stufe 1 - Wert=10 µg/l, Stufe 2 - Wert=40 µg/l

Altdeponie Silberbuck

Pumpversuch an der Messstelle B4

Probenahme	Chlorbenzole [$\mu\text{g/l}$]*	LHKW kancerogen [$\mu\text{g/l}$]*
Stufe 1	0,3	6
Stufe 2	1,0	10
Stufe 3	1,5	14

Tiefendifferenzierte Probenahme an der Messstelle B4

Tiefenbereich [m u GOK]	LHKW kancerogen [$\mu\text{g/l}$]
6	11
10	13
20	n.n.
28	n.n.

* LfW- Merkblatt 3.8/1, Chlorbenzole: Stufe 1 - Wert= **1 $\mu\text{g/l}$** , Stufe 2 - Wert= **5 $\mu\text{g/l}$**

* LfW- Merkblatt 3.8/1, LHKW kancerogen: Stufe 1 - Wert= **3 $\mu\text{g/l}$** , Stufe 2 - Wert= **10 $\mu\text{g/l}$**