Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Ludwigsplatz 21U/Weißer Turm	Baujahr:	2002
Öffnungszeiten:	05:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐ „Toilette für Alle“


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC’s:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex TfA	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	1 x Urinalrinne	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 220 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 4 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 41.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 20.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Trotz des Alters noch gut funktionierende Toilettenanlage. Aufhübschung nötig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Äußere-Bayreuther-Str./Herrnhütte	Baujahr:	1996
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 50 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 21.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 25.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Beleuchtung und Steuerung sollte erneuert werden.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Königstraße 19U/Lorenzkirche	Baujahr:	1999
Öffnungszeiten:	07:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	5 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. D	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐		1 x Beh. H	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐
		Pissoirs:	7 x Urinal				

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 212 Benutzer pro Tag	Durchgehend betreute Toilettenanlage
Kosten im lauf. Betrieb: (Kosten minus Benutzereinnahmen)	**Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:**
2025: ca. 160.000 €	Geschätzt ca. 25.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Leichte Abnutzungen. Schönheitsreparaturen in näherer Zukunft notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Veilhofstraße 34c/Sebastianspital	Baujahr:	1980
Öffnungszeiten:	07:00 – 20:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 40 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1-2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 18.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 15.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Aufhübschung nötig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	ZOB/ Bahnhofstraße	Baujahr:	2002
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	5 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		3 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinalrinne	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 430 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 6 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 66.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt Sanierung 600.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Durch Vandalismus und hohen Bentzerzahlen sehr stark abgenutzte Toilettenanklage.
Eine komplette Sanierung ist notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Mögeldorfer Plärrer	Baujahr:	2000
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	1 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 27 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1-2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 18.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzte Kasten ca. 20.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Schönheitsreparaturen notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Messezentrum (U-Bahnhof) Baujahr: 1999


Öffnungszeiten: geschlossen Barrierefrei: ja ☒ / nein ☐

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl: geschlossen	Reinigungshäufigkeit: Nicht vorhanden
Kosten im lauf. Betrieb: geschlossen	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 250.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Inbetriebnahme nur nach vorheriger Sanierung Wasserleitungen und Technik möglich.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Pegnitztal-West/ Süßheimweg	Baujahr:	1986
Öffnungszeiten:	08:00 - 20:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☒
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 110 Benutzer pro Tag	1–2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 15.000 €	Geschätzte Kosten 200.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Sehr alter bereits 2 mal versetzter Toilettencontainer. Eine Sanierung ist mittelfristig notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Am Wegfeld/Joh. Sperl-Straße	Baujahr:	2017
Öffnungszeiten:	05:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	1 x D	Strom	☒	Gebäude(VAG)	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	1 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 82 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 32.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt 15.000€

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Neuwertige vandalenresisdente Toilettenanlage. Kleine Schönheitsreparaturen nötig



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Wöhrder See/Umweltstation	Baujahr:	2020
Öffnungszeiten:	00:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	x D	Strom	☒	In Gebäude integriert	☒
Herren	☐		x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. H	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒	Pissoirs:	1 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 40 Benutzer pro Tag	Automatische Reinigung, 1 mal pro Tag mit Personal (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: (Kosten minus Benutzereinnahmen)	**Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:**
2025: ca. 24.000 €	keine

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Neuwertige Toilettenanlage. Noch guter Zustand.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Wöhrder See/Parkplatz Norikus	Baujahr:	2019
Öffnungszeiten:	09:00-21:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	x D	Strom	☐	Gebäude	☐
Herren	☐		x H	Wasser	☐	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☐	Container	☒
Unisex	☒	Pissoirs:	1 x Urinal	Ohne	☒	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 18 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: Sommer 2 mal, Winter 1 x pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 24.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Gering 5.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Nicht sehr frequentierte Toilettenanlage. Bisher noch keine Sanierung nötig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Bauhof 9	Baujahr:	2019
Öffnungszeiten:	Mo. bis Fr. Nur während der Bürozeiten	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐ „Toilette für Alle“


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC’s:	x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☐		x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex TfA	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒	Pissoirs:	x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 5 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: 5.000 € pro Jahr	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: keine

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Technisch und optisch sehr gute Toilettenanlage. Durch geringe Nutzung wenig Verschleiß.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Frauentormauer	Baujahr:	2022
Öffnungszeiten:	00:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☒“ Nur Urinale“


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC’s:	x D	Strom	☐	Gebäude	☐
Herren	☒		x H	Wasser	☐	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐		x Beh.	Abwasser	☐	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☒	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Keine Benutzerzahlen ermittelbar.	Reinigungshäufigkeit: 1 bis 2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca.15.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: keine

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Durch Graffitibeschmierung, Aufkleber und unsachgemäße Benutzung häufig unansehnlich. Vanalismus erheblich.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Jamnitzer Platz	Baujahr:	2022
Öffnungszeiten:	00:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	x D	Strom	☐	Gebäude	☐
Herren	☐		x H	Wasser	☐	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☐	Container	☒
Unisex	☒	Pissoirs:	1 x Urinal	Ohne	☒	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 10 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1-2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: Noch keine verwertbaren Kosten. 2025: ca. 15.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt 20.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Durch Vandalismus und die häufig unsachgemäße Benutzung ist die Toilettenanlage in einem sehr stark abgenutzten Zustand und hinterlässt den Eindruck als würde sie schon einige Jahrzehnte betrieben.



Lageplan



Grundriss

Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Vestnertorgraben	Baujahr:	2009
Öffnungszeiten:	00:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☐	WC's:	x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐		x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☒
Unisex	☒	Pissoirs:	x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 15 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung, 1 mal pro Tag mit Personal (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: (Kosten minus Benutzereinnahmen) 2025: ca. 44.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: keine

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend gut erhaltene Toilettenamlage



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Beuthener Straße	Baujahr:	2012
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐		x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☒
Unisex	☒	Pissoirs:	x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca.15 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung, 1 mal pro Tag mit Personal (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: (Kosten minus Benutzereinnahmen) 2025: ca. 38.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: keine

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend guter Zustand.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Friedrich-Ebert-Platz	Baujahr:	2010
Öffnungszeiten:	00:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐		x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☒
Unisex	☒	Pissoirs:	x Urinal	Ohne	☒	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 17 Benutzer pro Tag	Automatische Reinigung, 1 mal pro Tag mit Personal (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: (Kosten minus Benutzereinnahmen)	**Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:**
2025: ca. 43.000 €	keine

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend guter Zustand.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Frankenstraße/Bus-bhf.	Baujahr:	2020 (geschlossen)
Öffnungszeiten:	00:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	1 x Beh. Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 21 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung, 1 mal pro Tag mit Personal (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 19.000 EUR	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: keine

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Technik in 2025 erneuert.



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Brunnengasse/Färberstraße	Baujahr:	2018
Öffnungszeiten:	00:00-24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	1 x Beh. Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse: Färbertor/Pfeifergasse
Öffnungszeiten: 00:00-24:00
Baujahr: 2021
Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort


Adresse: Hallplatz
Öffnungszeiten: 00:00-24:00
Baujahr: 2016
Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☐	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Innerer-Laufer-Platz
Baujahr: 2020
Öffnungszeiten: 00:00-24:00
Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Josephsplatz/Kaiserstraße
Baujahr: 2015
Öffnungszeiten: 00:00-24:00
Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		Anzahl	Anschlüsse		Art	
Damen	☐	WC's: 1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐		Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐		Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒		Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Karl-Grillenberger Straße
Baujahr: 2019
Öffnungszeiten: 00:00-24:00
Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☐	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Kornmarkt/Krebsgasse
Öffnungszeiten: 00:00-24:00
Baujahr: 2017
Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☐	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:

Öffnungszeiten: 00:00-24:00

Baujahr: 2019


Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☐	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort


Adresse: Prinzregentenufer/Ulman-Stromer-Str. Baujahr: 2021

Öffnungszeiten: 00:00-24:00 Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☐	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☒			Ohne	☐	Litfaßsäule	☒

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit: Automatische Reinigung. Betreut durch die Stadtreklame.
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Reparaturen der letzten 3 Jahre (auch Vandalismus):



Lageplan

Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Alfred-Hensel-Weg 98	Baujahr: 1978	
Öffnungszeiten:	08:00 – 20:00 / 08:00 – 19:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☒


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: (Ermittelt durch den Wasserverbrauch ca. 10 Liter pro Benutzer) Im Jahresdurchschnitt ca. 50 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1-2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 32.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt 250.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Funktionstüchtiges altes sanierungsbedürftiges Toilettengebäude (Kernsanierung notwendig)



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Am Stadtpark 16a	Baujahr:	2003
Öffnungszeiten:	09:00 – 21:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	1 x Urinalrinne	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 230 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 3 x pro Tag (durch Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 25.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 20.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Voll funktionstüchtige und dem Alter entsprechend gut erhaltene Toilettenanlage.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Hauptmarkt 18	Baujahr:	2009
Öffnungszeiten:	07:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	7 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		3 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	5 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 620 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: Durchgehend betreute Toilettenanlage
Kosten im lauf. Betrieb: (Kosten minus Benutzereinnahmen) 2025: ca. 91.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 35.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Leichte Abnutzungen. Schönheitsreparaturen in näherer Zukunft notwendig.

.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Aufseßplatz 19U oberirdisch
Baujahr: 1973
Öffnungszeiten: 06:00 – 24:00
Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	4 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 180 Benutzer pro Tag	4 x pro Tag (durch Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 35.000 €	Geschätzt ca. 400.000,- €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Sehr stark abgenutzt und durch Vandalismus beschädigt. Es ist eine komplette Sanierung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Bahnhofsplatz 3 (Unterführung)	Baujahr:	2005
Öffnungszeiten:	07:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	6 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 650 Benutzer pro Tag	Durchgehend betreute Toilettenanlage
Kosten im lauf. Betrieb: (Kosten minus Benutzereinnahmen)	**Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:**
2025: ca. 70.000 €	Geschätzte 20.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Leichte Abnutzungen. Schönheitsreparaturen in näherer Zukunft notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Neutormauer 29b/Burggarten Baujahr:


Öffnungszeiten: Geöffnet wie der Burggarten nur im Sommer Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	1 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 20 Benutzer pro Tag	1 bis 2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 10.000 €	Geschätzt mind. 65.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

WC ist in der Burgmauer/Turm integriert. Funktionstüchtig jedoch Sanierungsbedarf vorhanden.
Zum Umbau in ein behindertengerechtes WC fehlt der Platz.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Große Straße 111	Baujahr:	1992
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	1 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	3 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 15 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1-2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 21.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: geschätzt 20.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Wenig Vandalismus, nur Graffitis (FCN) Technik veraltet und keine Ersatzteile mehr erhältlich.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Gustav-Adolf-Straße 1	Baujahr:	1974
Öffnungszeiten:	07:00 – 19:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☒


Ausstattung		**Anzahl**	**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's: 3 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒	1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐		Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs: 4 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 30 Benutzer pro Tag	2 x pro Tag (durch Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb:	**Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:**
2025: ca. 11.000 €	Geschätzt 25.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Noch funktionsfähiges alte Toilettenanlage in VAG-Gebäude. Aufhübschung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Hintere Insel Schütt 1 Baujahr: 1984


Öffnungszeiten: nur mit Euroschlüssel zu benutzen Barrierefrei: ja ☒ / nein ☐

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		3 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	3 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Die Nutzung ausschließlich während des Altstadtfestes ergibt umgerechnet rd. 15 Nutzer pro Tag	Nach Bedarf
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 12.000 €	Geschätzt Sanierung ca. 300.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Funktionstüchtiges altes sanierungsbedürftiges Toilettengebäude. „Nur mit Euroschlüssel nutzbar“
Es wird ganzjährig nur das Behindertengerecht Unisex-WC mit dem Euroschlüssel genutzt.
Nur während des Altstadtfestes wird das WC zur Nutzung an den Förderverein übergeben.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Lindengasse/Am Johannisfriedhof — Baujahr: 1987


Öffnungszeiten: 07:00 – 19:30 — Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	1 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinale	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 30 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1–2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 25.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 70.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Dem Alter entsprechende funktionsfähige Toilettenanlage. Teilsanierung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Münchener Straße 99	Baujahr:	1961
Öffnungszeiten:	08:00 – 21:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	Urinalanlage 7 Plätze	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 25 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1–2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 30.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt Sanierung 300.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Sehr alte abgenutzte noch funktionsfähige Toilettenanlage. Kernsanierung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Kilianstraße 189 (Marienbergpark) Baujahr: 1992

Öffnungszeiten: 00:00 – 24:00 Barrierefrei: ja ☒ / nein ☐

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	1 x D/Beh.	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H/Beh.	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 100 Benutzer pro Tag	1 – 2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 25.000 €	Geschätzt ca. 80.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Technik sehr alt und nicht mehr erhältlich, müsste umgebaut werden



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Falknerweg 54 (Marienbergpark) Baujahr: 1994

Öffnungszeiten: 06:00 – 21:00 Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengewrecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 22 Benutzer pro Tag	1–2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 42.000 € pro Jahr	Geschätzte Kosten 75.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Technik sehr alt und nicht mehr erhältlich, müsste umgebaut werden.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Neutormauer 21 Baujahr: 1983


Öffnungszeiten: 09:00 – 20:00/24:00 Winter/Sommer Barrierefrei: ja ☐ / nein ☐

Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	4 x D	Strom	☒	Gebäude	☒
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 100 Benutzer pro Tag	3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 18.000,- € pro Jahr	Geschätzte Kosten Sanierung ca. 300.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Sehr alte und abgenutzte Toilettenanlage. Kernsanierung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Rathenauplatz	Baujahr:	1990
Öffnungszeiten:	06:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**	**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's: 3 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒	2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒	1	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	x Beh. Unisex	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐
		Pissoirs: 3 x Urinal				

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 55 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 25.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzte Kosten 25.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Technik sehr alt und nicht mehr erhältlich, müsste umgebaut werden.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Erlenstegenstraße 100	Baujahr:	2003
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	1 x Unisex	Strom	☒	VAG-Gebäude	☒
Herren	☒			Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐			Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	1 x Urinalrinne	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 12 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1–2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 15.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt ca. 20.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter entsprechend funktionsfähige Toilettenanlage. Aufhübschung wünschenswert.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Wiesentalstraße/Westbad	Baujahr:	2022
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☒


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Abwasser	☒	Container	☒
Unisex	☐			Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 35 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 1–2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb: Noch keine verwertbaren Kosten. 2025: ca. 23.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt 5.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Neuwertiger Toilettencontainer. Jedoch schon einige Vandalismusschäden.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse:	Trierer Straße 35	Baujahr:	2020
Öffnungszeiten:	00:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☒


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	1 x D	Strom	☒	VAG-Gebäude	☒
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐	Pissoirs:	1 x Urinal	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐			Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 15 Benutzer pro Tag	1–2 mal pro Tag (Eigenreinigung)
Kosten im lauf. Betrieb:	**Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:**
2025: ca. 20.000 €	Wurde erst durch die VAG saniert. (Vermieter)

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Neuwertige Toilettenanlage



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort

Adresse: Julius-Leber-Straße 2U/ Langwasser-Süd Baujahr: 1972


Öffnungszeiten: 00:00 – 24:00 Barrierefrei: ja ☐ / nein ☒

Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☐
Behindertengerecht	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Abwasser	☒	Container	☒
Unisex	☐			Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 30 Benutzer pro Tag	3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 21.000 €	Geschätzte Kosten 200.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Abgenutzter alter Beton WC-Container. Keine Ersatzteile mehr erhältlich. Erneuerung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Fürther Straße 150U/ Maximilianstr.	Baujahr:	1981
Öffnungszeiten:	05:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☐ / nein ☒


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☐		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☐	Pissoirs:	3 x Urinal	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐			Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 100 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 25.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt mind. 400.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Sehr stark abgenutzt und durch Vandalismus beschädigt. Es ist eine komplette Sanierung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Leipziger Platz 9U/ Nordostbhf.	Baujahr:	1996
Öffnungszeiten:	05:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 160 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: 21.000,- € pro Jahr	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: geschätzt 15.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Dem Alter und der Frequenz entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Aufhübschung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse: Am Plärrer 20U
Öffnungszeiten: 05:00 – 24:00
Baujahr: 1997
Barrierefrei: ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	4 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	6 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 250 Benutzer pro Tag	4 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb:	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:
2025: ca. 42.000 €	Geschätzt Sanierung 500.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Stark abgenutzte Toilettenanlage durch hohe Benutzerzahlen und Vandalismus. Kernsanierung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:


Standort

Adresse:	Ansbacher Straße/ Röthenbach	Baujahr:	1986
Öffnungszeiten:	05:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐


Ausstattung		**Anzahl**		**Anschlüsse**		**Art**	
Damen	☒	WC's:	3 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herren	☒		2 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	6 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐

Nutzerzahl: Im Jahresdurchschnitt ca. 65 Benutzer pro Tag	Reinigungshäufigkeit: 3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im lauf. Betrieb: 2025: ca. 35.000 €	Kosten f. Verbesserungen & Sanierung: Geschätzt Sanierung 450.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:
Sehr alte und abgenutzte Toilettenanlage. Komplettsanierung notwendig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht

Steckbrief öffentliche Toilette:

Standort


Adresse:	Rothenburger Straße 101U	Baujahr:	1984
Öffnungszeiten:	06:00 – 24:00	Barrierefrei:	ja ☒ / nein ☐

Ausstattung		Anzahl		Anschlüsse		Art	
Damen	☒	WC's:	2 x D	Strom	☒	Gebäude	☐
Herre	☒		1 x H	Wasser	☒	U-Bahn	☒
Behindertengerecht	☒		1 x Beh. Unisex	Abwasser	☒	Container	☐
Unisex	☐	Pissoirs:	2 x Urinal	Ohne	☐	Litfaßsäule	☐


Nutzerzahl:	Reinigungshäufigkeit:
Im Jahresdurchschnitt ca. 15 Benutzer pro Tag	3 mal pro Tag (Vertragsfirma)
Kosten im Lauf. Betrieb:	**Kosten f. Verbesserungen & Sanierung:**
2025: ca. 17.000 € pro Jahr	Geschätzt Sanierung ca. 350.000 €

Zustandsbeschreibung inkl. Sanierungsbedarf:

Dem Alter entsprechend abgenutzte Toilettenanlage. Hohe Frequenz durch Fernbusverkehr. Sanierung nötig.



Lageplan



Grundriss



Außenansicht



Innenansicht